


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с «Аист»
 Е.Е.Лупикова
«18» 09 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Аист»

по адресу: п. Солнечный, ул. Таежная, дом ба
№ д

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта 628452, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом ба.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2084,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 9725,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1983, последнего капитального ремонта 2013 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего, капитального - нет сведений.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аист»; краткое наименование: МБДОУ д/с «Аист»
- 1.7. Юридический адрес организации 628452, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом ба. Телефон (факс) № (83462)74-32-48, электронный адрес: aistcoln@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное образование Сургутский район, Департамент образования администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628416, ул. Бажова, 16, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, телефон: (83462)52-60-22, факс: (83462)25-60-14, электронный адрес: io@admsr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг На объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту Дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов Инвалиды: с нарушениями интеллекта, ДЦП.
- 2.6. Плановая мощность - 257 детей. Посещаемость - 220 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутное такси от остановки УБР г. Сургут, маршрут «Сургут-Солнечный», движение до конечной остановки в п. Солнечный.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет.

3.2.4. Перекрестки Нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту Акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути Отсутствуют.

Их обустройство для инвалидов на коляске Нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет обозначенного машиноместа для инвалидов.
2. Перед входом в здание отсутствует пандус. Входу в здание препятствует недостаточная ширина дверных проемов, отсутствие автоматически открывающиеся двери. Аварийные выходы не имеют пандусов.
3. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен.
4. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы временно не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями.
5. Санитарно-гигиенические помещения временно не доступны для всех категорий инвалидов.
6. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Нет системы связи на всех зонах.
7. Таким образом, физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД). После проведения работ по адаптации здания для инвалидов-колясочников (К) будут доступны определенные зоны.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 430-п; постановление Гостроя СССР от 29.12.1973 № 279 « Об утверждении Положении планово предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» МДС

13-14.2000, при нормальных условиях эксплуатации, периодичность капитальных ремонтов для здания с железобетонным или металлическим каркасом один раз в 20 лет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности инвалидов и МГН. Создание определенной зоны целевого назначения на I этаже для посещения инвалидов-колясочников.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект временно не доступен.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией.

Согласование с общественными организациями инвалидов.

Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «__» _____ 2023 г., сайт <http://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 2023 г.
2. Акта обследования объекта: от «__» _____ 2023 г.
3. Результаты обследования комиссии от «__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с «Аист»
 Е.Е.Лупкиова
« _____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Аист»

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом ба.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2084,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 9725,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1983, последнего капитального ремонта 2013 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего, капитального - нет сведений.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аист» ; краткое наименование: МБДОУ д/с «Аист»
- 1.7. Юридический адрес организации 628452, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом ба. Телефон (факс) № (83462)74-32-48, электронный адрес: aistcoln@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное образование Сургутский район, Департамент образования администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628416, ул. Бажова, 16, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, телефон: (83462)52-60-22, факс: (83462)25-60-14, электронный адрес: io@admsr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг На объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту Дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов Инвалиды: с нарушениями интеллекта, ДЦП.
- 2.6. Плановая мощность - 257 детей. Посещаемость – 220 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутное такси от остановки УБР г. Сургут , маршрут «Сургут-Солнечный», движение до конечной остановки в п. Солнечный.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет.

3.2.4. Перекрестки Нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту Акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути Отсутствуют.

Их обустройство для инвалидов на коляске Нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано _____ Е.Е.Лупкиова, заведующий МБДОУ д/с «Аист», т.74-22-83

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутное такси от остановки УБР г. Сургут , маршрут «Сургут-Солнечный», движение до конечной остановки в п. Солнечный.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет.

3.2.4. Перекрестки Нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту Акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути Отсутствуют.

Их обустройство для инвалидов на коляске Нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1, 2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1 эт. -93, 31, 91, 94, 73, 87, 69, 54, 45, 90, 1; 2 эт.- 55,51,32, 11,4.	4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1эт. -18, 28,34, 60, 70,80, 14. 2 эт.- 14, 26, 28, 42, 38, 43, 32.	5, 6,7,8,9, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	1эт. -44, 25; 2 эт.- 24,27.	11,12, 13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	1эт. - 33.	14,15, 16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДЧ-В	-	-

транспорта)			
-------------	--	--	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД). После проведения работ по адаптации здания для инвалидов-колясочников (К) будут доступны определенные зоны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 430-п; постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 « Об утверждении Положения планово предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» МДС 13-14.2000, при нормальных условиях эксплуатации, периодичность капитальных ремонтов для здания с железобетонным или металлическим каркасом один раз в 20 лет.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения маломобильных групп**

населения. Создание определенной зоны целевого назначения на 1 этаже для посещения инвалидов-колясочников.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **объект временно недоступен.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. **Согласование на комиссии Рабочей группы по паспортизации объектов социальной сферы при Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов в Сургутском районе.**

4.4.2. **Согласование работ с надзорными органами**

4.4.3. **Согласование с вышестоящей организацией.**

4.4.4. **Согласование с общественными организациями инвалидов.**

4.4.5. **Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) **не имеется.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «__» _____ 2016 г., сайт <http://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 4 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на 8 л. |
| 8. План-схема образовательного учреждения | 2 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего МБДОУ д/с «Аист», Л. В. Мирошникова



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по персоналу МБДОУ д/с «Аист», Носырева Е.С.



(Подпись)

Делопроизводитель МБДОУ д/с «Аист», Ахметова А.А.



(Подпись)

Исполнительный директор РООПи ЗПИ «Веста» С.В. Бажутов

Начальник организационного отдела
сельского поселения Солнечный, Лепков А.Н.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом ба

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует информационная поддержка на входе на территорию учреждения: звуковой маяк, тактильно-информационная табличка	С	Установка звукового маячка на входе, тактильно – информационной таблички	Индивидуальное решение ТСР
1.2.	Пути движения на территории	есть	-	2	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Отсутствуют тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа.	Все С	Оборудовать доступными элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Текущий ремонт Индивидуальное решение ТСР
1.3.	Лестница (наружная)	есть	-	3	Отсутствуют поручни 2-х уровневые с безопасным продолжением на 0,3м. Первая и последняя ступени не выделены цветом и фактурой.	Все С	Установить 2-х уровневые поручни с безопасным продолжением на 0,3м. Первую и последнюю ступени выделить контрастной окраской или фактурой.	Индивидуальное решение ТСР
1.4.	Пандус (наружный)	есть	-		Имеется	С		

1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-		Отсутствует	К,О	Предусмотреть установку автостоянки Установить знак парковки	Индивидуальное решение ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	Все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Текущий ремонт с применением индивидуального решения ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория, прилегающая к зданию	ДУ		1	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частичный доступ на объект для категорий инвалидов (Г, С, У, О) и МГН.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор	есть	14, 18, 27, 28, 36, 60,80	5, 6	Ширина коридоров менее 1,50м. Отсутствуют карманы для маневрирования и разъезда инвалидов колясочников. Отсутствуют предупредительные тактильные указатели.	все К, С	По конструктивным особенностям здания расширение коридоров и создание карманов для разъезда инвалидов колясочников технически невозможно. Нанести на участки пола на путях движения инвалидов и МГН тактильные предупреждающие указатели, световые маячки. Установить информационную схему.	Технические решения не возможны Индивидуальное решение ТСП Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	70, 18, 14, 43	7	Ширина марша 1,30м (менее 1,35м). Первая и последняя ступени не контрастной окраски. Отсутствуют бортики 0,2 м. Отсутствует обозначение этажей на торцевой части поручня. На ребре ступени отсутствует маячковый противоскользящий ограничитель.	все С, О	Расширение лестничных маршей технически невозможно. Оборудовать тактильными указателями. Установить бортики 0,2 м. Нанести обозначение этажей на торцевую часть поручня. На ребро ступени установить маячковый противоскользящий ограничитель.	Технические решения не возможны Индивидуальное решение ТСП Текущий ремонт

3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		Все	Установка пандуса	Технические решения не возможны
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				все	Приобретение подъемных устройств	Технические решения не возможны
3.5.	Дверь	есть		8		все		
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт. -18, 28, 34, 60, 70, 80, 14. 2 эт. - 14, 26, 28, 42, 38, 43, 32.	9, 10	Отсутствует пандус, поручни, тактильная информация. Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Ширина коридора менее 1,5 м. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025м. Участки пола на путях движения не имеют тактильные предупреждающие указатели, световые маячки. Отсутствует незадымляемая зона безопасности оборудованная двусторонней связью.	Все К, С	Установка пандуса, расширение коридоров технически невозможно. Установить тактильную информацию. Расширить дверной проем. Сменить пороги до допустимого уровня. Участки пола на путях движения окрасить в контрастный цвет или применить тактильные указатели. Оборудовать двусторонней связью.	Технические решения не возможны Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		По конструктивным особенностям здания расширение коридоров и лестничных маршей при реконструкции технически невозможно	
	Специальные требования к зоне				Порог в дверном проеме более 0,025м. Отсутствует фиксатор положения «открыто-закрыто». Отсутствует незадымляемая зона безопасности оборудованная двусторонней связью.	все	На ребро ступени установить противоскользящий ограничитель. Снизить пороги до допустимого уровня.. Установить фиксатор положения «открыто-закрыто».	Текущий ремонт Индивидуальное решение

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад о «Аист»
Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный,
ул. Таежная, дом ба

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	4		С		
2.2.	Пандус (наружный)	есть	-	4		С		
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	Отсутствует: информационное табло, навес, водоотвод, дренажная решетка, подогрев поверхности покрытия. Отсутствует радиомаяк.	все С	Установить: информационное табло, знаки, навес, водоотвод, дренажную решетку, подогрев поверхности покрытия.	Текущий ремонт Индивидуально е решение ТСР
2.4.	Дверь (входная)	есть	-	4		все		
2.5.	Тамбур	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		4	Отсутствует: информационное табло, навес, водоотвод, дренажная решетка, подогрев поверхности покрытия.	все	Установить: информационное табло, знаки, навес, водоотвод, дренажную решетку,	Текущий ремонт с применением индивидуально

							подогрев покрытия.	поверхности	го решения ТСР
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------	-------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		4	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частичный доступ на объект для категорий инвалидов (Г, С, У, О) и МГН. После проведения капитального ремонта уровень доступности повысится до Б.

4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Участки пола на путях движения не имеют тактильные предупреждающие указатели, световые маячки. Ширина двери менее 0,9м. Дверные ручки шарообразной формы. Высота порога в дверном проеме более 0,014м. Отсутствуют доводчики с 5-ти секундной задержкой, фиксаторы в положении «открыто-закрыто»	С, Г, К	Участки пола на путях следования оборудовать тактильными предупреждающими указателями, световыми маячками. Установить информирующие таблички. Установить дверные ручки рычажного типа. Пороги снизить до допустимого уровня. Установить доводчики с 5-ти секундной задержкой, фиксаторы положения «открыто-закрыто».	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1 эт. -25, 44 2 эт.-27, 24	11, 12, 13	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **частичный доступ на объект для категорий инвалидов (Г, С, У, О) и МГН.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный,
ул. Таежная, дом ба

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Групповая форма обслуживания Кабинет логопеда, психолога	есть	1 эт - 252 эт.- 27	11	Участки пола на путях движения не имеют тактильные предупреждающие указатели, световые маячки. Ширина двери менее 0,9м. Высота порога в дверном проеме более 0,014м. Отсутствуют доводчики с 5-ти секундной задержкой, фиксаторы в положении «открыто-закрыто».	все К	Участки пола на путях следования оборудовать тактильными предупреждающими указателями, световыми маячками. Расширить дверной проем. Сменить дверные ручки. Пороги снизить до допустимого уровня. Установить доводчики с 5-ти секундной задержкой, фиксаторы положения «открыто-закрыто».	Текущий ремонт Индивидуальное решение ТСР
4.2.	Музыкальный зал Спортивный зал	Есть	1эт.-44, 2 эт-24	12, 13	. Отсутствуют тактильные направляющие и поручни.	Все	Установить тактильные направляющие.	Текущий ремонт Индивидуальное решение
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						

							Пути эвакуации оборудовать двухсторонней связью.	ТСР
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) и движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1эт. –18, 28, 34, 60, 70, 80, 14. 2эт.- 14, 26, 28, 42, 38, 43, 32	5, 6,7,8,9, 10	Текущий ремонт Индивидуальное решение ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: **частичный доступ на объект для категорий инвалидов (Г, С, У, О) и МГН. По конструктивным особенностям здания расширение коридоров и лестничных маршей при реконструкции технически невозможно. После проведения работ по адаптации здания для инвалидов-колясочников (К) будут доступны определенные зоны.**

I Результаты обследования:
3. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»
Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный,
ул. Таежная, дом 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	33	14,15, 16	Отсутствует информирующая табличка о назначении кабинета. Отсутствует система 2-х сторонней связи. Отсутствует универсальная кабинка. Ширина дверного проема менее 0,9 м. Ручки не рычажного типа. Порог в дверях более 0,014м. Размеры санузла менее 2,20х1,180. Отсутствуют горизонтальные и вертикальные поручни, откидные штанги, крючки для одежды и костылей. Кнопка вызова дежурного администратора. Смеситель на умывальнике не рычажного типа. Отсутствуют писуары вертикальной формы. Система управления слива не соответствует нормативам. Отсутствует откидное кресло на спинке унитаза.	все К,О,С	Установить информирующую табличку о назначении кабинета. Оборудовать системой 2-х сторонней связи. Установить универсальную кабинку. Расширить дверной проем. Снизить порог до допустимого уровня. Установить ручки рычажного типа. Установить горизонтальные и вертикальные поручни, откидные штанги, крючки для одежды и костылей. Оборудовать двухсторонней связью. Установить смеситель на умывальнике рычажного типа. Установить писуары вертикальной формы. Систему управления слива привести в соответствие нормативам. Установить откидное кресло на спинке унитаза.	Текущий ремонт
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет						

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом 6а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ инфо	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом ба

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ инфо	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5.3.	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			14,15, 16	Отсутствует информирующая табличка о назначении кабинета. Отсутствует система 2-х сторонней связи. Отсутствует универсальная кабинка. Ручки не рычажного типа. Порог в дверях более 0,014м. Отсутствуют горизонтальные и вертикальные поручни, откидные штанги, крючки для одежды и костылей. Смеситель на умывальнике не рычажного типа. Отсутствуют писуары вертикальной формы. Система управления слива не соответствует нормативам. Отсутствует тактильная и визуальная информация.	все К,О,С	Установить информирующую табличку о назначении кабинета. Оборудовать системой 2-х сторонней связи. Установить универсальную кабинку. Снизить порог до допустимого уровня. Установить ручки рычажного типа. Установить горизонтальные и вертикальные поручни, откидные штанги, крючки для одежды и костылей. Установить смеситель на умывальнике рычажного типа. Установить писуары вертикальной формы. Систему управления слива привести в соответствие нормативам. Обеспечить тактильной и визуальной информацией.	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВДН	36а	14,15	текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект для всех категорий инвалидов (Г, С, К, У, О) и МГН.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»


Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный,
ул. Таежная, дом 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ инфо	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	-		С		
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют: звуковой маяк на входе в учреждение, звуковой информатор и текстофон	Г	Приобретение и установка звукового маячка на входе в учреждение. Приобретение и установка звукового информатора и текстофона	Индивидуальное решение с ТСР
6.3.	Тактильные средства	есть	-	-		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, позволяющая определять свое местоположение в пространстве.	все	Сформировать комплексную систему информации.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

Схема помещений 1 этажа МБДОУ «Аист»



функциональной зоны				обследования ОСИ
системы информации на объекте	ДУ	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частичный доступ на объект для категорий инвалидов (Г, С, У, О) и МГН.

Φοτο 1.

Φοτο 2.

Φοτο 3.

Φοτο 4.

Φοτο 5.

Φοτο 6.

Φοτο 7.

Φοτο 8.

Φοτο 9.

Φοτο 10.

Φοτο 11.

Φοτο 12.

Φοτο 13.

Φοτο 14.

Φοτο 15.

Φοτο 16.

Фото 1. Вход на территорию



Фото 2. Пути движения на территории



Фото 3. Лестница наружная.




Фото 4. Вход в здание. Основной.



Фото 5. Коридор.




Фото 6. Коридор.



Фото 7. Лестница внутри здания.



Фото 10. Пути эвакуации.




Фото 8. Дверь.




Фото 9. Пути эвакуации.




Фото 11. Зоны целевого назначения здания. Группы.




Фото 15. Туалетная комната.




Фото 12. Спортивный зал.



Фото 13. Спортивный зал.




Фото 16. Туалетная комната.



Фото 14. Туалетная комната.




Схема помещений 1 этажа МБДОУ «Аист»




Схема помещений 2 этажа МБДОУ «Аист»

